

Информация о выполнении предписаний МОБУ гимназии №1 г. Благовещенска

Предписание об устранении выявленных нарушений №07-85 от 28 апреля
2017года.

По адресу :453430, Республика Башкортостан, город Благовещенск, ул.
Баранова,5.

Замечание	Устранение
✓ Обеспечить функционирование фрамуг и форточек в любое время года во всех кабинетах- п.6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10	Выполнено. <i>Частично</i>
В здании школы провести обследование технического состояния вентиляции специализированными организациями с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, представить акт по эффективности работы вентиляции –п.6.1.СанПиН 2.4.2.2821-10.	Выполнено
В учебном кабинете №3 и кабинете информатики светильники с люминесцентными лампами расположить параллельно светонесущей стене – п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.	Выполнено.
Обеспечить работу пищеблока на полуфабрикатах – п.п. 2.3, 2.5., 8.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.	Выполнено
При составлении расписания уроков для обучающихся МОБУ гимназия №1 чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели – п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.	Выполнено
Вход в здание оборудовать тамбуром с воздушной или воздушно-тепловой завесой, п.4.4. СанПин 2.4.2.2821-10	Выполнено частично. Подана заявка на выделение денежных средств на воздушно-тепловую завесу
✓ Кабинет химии оборудовать ученическими столами, имеющие устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола. П.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.	Выполнено <i>частично</i>
✓ Обеспечить целостность покрытия пола в учебных кабинетах № 4, 10, рекреациях – п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.	Выполнено <i>частично</i>
В туалете для мальчиков провести ремонт с заменой сантехоборудования п.4.25. СанПиН	Выполнено частично

2.4.2.2821-10.	
Во всех учебных кабинетах на оконных рамах обеспечить целостность стекол – п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.	Выполнено частично

По адресу :453430, Республика Башкортостан, город Благовещенск, ул. Советская,24.

Замечание	Устранение
В учебных кабинетах №9,8,7,1,2,3,4 светильники с люминесцентными лампами расположить параллельно светонесущей стене – п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.	Выполнено частично
В кабинетах №3,4 провести замену вышедших из строя источников света – п.7п2п9п СанПиН 2.4.2.2821-10.	Выполнено
Классная доска в учебном кабинете №6 оборудовать местным освещением- софитом – 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.	Выполнено
Не допускать хранение верхней одежды в учебных помещениях – п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.	Выполнено
В учебных помещениях № 8, 6, обеспечить общую систему освещения потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами – п.7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.	Выполнено
В туалете для мальчиков и девочек провести ремонт с заменой сантехоборудования п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.	Выполнено
Площадь учебных кабинетов обеспечить на одного обучающего не менее 2,5 м. кв. при фронтальных формах занятий – п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.	Не выполнено
В помещениях начальных классов установить умывальные раковины п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10.	Выполнено частично
Обеспечить полноту обхвата обучающихся горячим питанием на 100% п.п.6.8.,14.1. СанПиН 2.4.5.2409-08.	Выполнено

Директор гимназии



И.Р.Жданова